



MAAV-008022-TR3000

fabricante Numero di parte:	MAAV-008022-TR3000
Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Parte della descrizione:	RF ATTENUATOR 40DB 50OHM 8SOIC
Schede tecniche:	MAAV-008022-TR3000.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MAAV-008022-TR3000 100% nuovi pezzi originali 600 in magazzino, trova il prezzo MAAV-008022-TR3000, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MAAV-008022-TR3000 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MAAV-008022-TR3000: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MAAV-008022-TR3000

Numero di parte	MAAV-008022-TR3000	Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	imballaggio	Cut Tape (CT)
Descrizione dettagliata	RF Attenuator 40dB 500MHz ~ 2GHz 50 Ohms 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Impedenza	50 Ohms
Intervallo di frequenze	500MHz ~ 2GHz	Potenza (W)	-
Valore di attenuazione	40dB	Altri nomi	1465-1297-1
Quantità di magazzino	600 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Attenuatori
Descrizione	RF ATTENUATOR 40DB 50OHM 8SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MAAV-008022-TR3000

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MAAV-008022-TR3000	Parte MAAV-008022-TR3000	Prezzo MAAV-008022-TR3000	Distributore MAAV-008022-TR3000
Fornitore MAAV-008022-TR3000	MAAV-008022-TR3000 tecnico	Azione MAAV-008022-TR3000	Inventario MAAV-008022-TR3000
Immagine MAAV-008022-TR3000	Ordine online MAAV-008022-TR3000	Richiesta MAAV-008022-TR3000	Immagine MAAV-008022-TR3000
Scheda tecnica MAAV-008022-TR3000 pdf	MAAV-008022-TR3000 pdf	Datasheet MAAV-008022-TR3000	Scheda tecnica MAAV-008022-TR3000
Aeroflex Circuit Technology MAAV-008022-TR3000	Aeroflex MAAV-008022-TR3000	Produttore Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MAAV-008022-TR3000
M/A-Com Technology Solutions MAAV-008022-TR3000	Metelics (MACOM Technology Solutions) MAAV-008022-TR3000	MACOM Technology Solutions MAAV-008022-TR3000	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MAAV-008022-TR3000

Potresti essere anche interessato:

<p>MAAVSS0008 Descrizione: MAAVSS0008 MACOM SOP8 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAMSS0049TR Descrizione: MAAMSS0049TR MACOM SOT89 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAATCC0007 Descrizione: RF ATTENUATOR 31DB 50OHM 16SOIC Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAVSS0006TR Descrizione: MAAVSS0006TR MA-COM SOT23-5 Produttori: MA-COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAVSS0005TR-3000 Descrizione: RF ATTENUATOR 12DB 50OHM TQ253-4 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAVSS0007 Descrizione: RF ATTENUATOR 50OHM 8SOIC Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MAAMSS0046TR Descrizione: MAAMSS0046TR M/A-COM SOT-89 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAATSS0018TR-3000 Descrizione: RF ATTENUATOR 10DB 50OHM SC74A Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAMSS0048 Descrizione: MAAMSS0048 M/A-COM SOT89 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAP-008516-TR3000 Descrizione: MAAP-008516-TR3000 M/ACOM QFN Produttori: M/ACOM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 606000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAATSS0015TR Descrizione: RF ATTENUATOR 15DB 50OHM 16SOIC Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAMSS0049 Descrizione: MAAMSS0049 MA-COM MSOP8 Produttori: MA-COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MAATSS0015 Descrizione: MAATSS0015 MACOM SOP16 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAMSS0060TR Descrizione: IC AMP CATV 50-1000 MHZ SOT89 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAMSS0072TR Descrizione: MAAMSS0072TR M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MAATCC0007TR Descrizione: MAATCC0007TR MACOM SOP16 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAVSS0006TR-3000 Descrizione: RF ATTENUATOR 25DB 50OHM SC74A Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAVSS0007TR Descrizione: RF ATTENUATOR 50OHM 8SOIC Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MAATSS0001TR Descrizione: MAATSS0001 TR MACOM SSOP-16 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAMSS0048TR-3000 Descrizione: MAAMSS0048TR-3000 M/A-COM SOT89 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAATCC0008TR Descrizione: MAATCC0008TR MACOM SOP Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MAATCC0005 Descrizione: RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24SOIC Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAV-007941 Descrizione: MAAV-007941 MACOM SOP8 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAVSS0001TR Descrizione: MAAVSS0001TR MACOM SOT23 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MAATCC0006TR Descrizione: MAATCC0006TR MACOM SOP Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAMSS0060TR-3000 Descrizione: MAAMSS0060TR-3000 MA-COM SOT89 Produttori: MA-COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAAMSS0048TR Descrizione: MAAMSS0048TR MA-COM SOT-89 Produttori: MA-COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MAATSS0017TR Descrizione: RF ATTENUATOR 15.5DB 16LSSOP Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAVSS0008TR Descrizione: MAAVSS0008TR MACOM SOP8 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MAAP-008516-3000TR Descrizione: MAAP-008516-3000TR MACOM QFN Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong