



IC Components Limited

## AD8361ARMZ

fabricante Numero di parte:	AD8361ARMZ
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP
Schede tecniche:	AD8361ARMZ.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

**AD8361ARMZ** 100% nuovi pezzi originali 3500 in magazzino, trova il prezzo AD8361ARMZ, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD8361ARMZ ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD8361ARMZ: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di AD8361ARMZ

Numero di parte	AD8361ARMZ	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	AD8361	Contenitore / involucro	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
imballaggio	Tube	Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP
Descrizione dettagliata	RF Detector IC Cellular, CDMA, W-CDMA 100MHz ~ 2.5GHz 0 ~ 700mV ±0.25dB 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Frequenza	100MHz ~ 2.5GHz
Corrente - Alimentazione	1.1mA	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Input Range	0 ~ 700mV	Precisione	±0.25dB
Tipo RF	Cellular, CDMA, W-CDMA	Quantità di magazzino	3500 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Rivelatori RF</a>	Descrizione	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con AD8361ARMZ

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARMZ	Parte AD8361ARMZ	Prezzo AD8361ARMZ	Distributore AD8361ARMZ
AD8361ARMZ tecnico	Azione AD8361ARMZ	Inventario AD8361ARMZ	Fornitore AD8361ARMZ
Ordine online AD8361ARMZ	Richiesta AD8361ARMZ	Immagine AD8361ARMZ	Immagine AD8361ARMZ
AD8361ARMZ.pdf	Datasheet AD8361ARMZ	Scheda tecnica AD8361ARMZ	Scheda tecnica AD8361ARMZ.pdf
Scarica la scheda tecnica AD8361ARMZ	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARMZ	AD AD8361ARMZ
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARMZ	Analog Devices Inc. AD8361ARMZ	Analog Devices, Inc. AD8361ARMZ	

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>AD8361ARM(J3A)</b> Descrizione: AD8361ARM(J3A) MSP8 13 Produttori: MSP8 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8361ARM</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8364ACPZ-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 2.7GHZ 32LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8356AS2P</b> Descrizione: AD8356AS2P ESMT QFN48 Produttori: ESMT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8361ARTZ-REEL7</b> Descrizione: AD8361ARTZ-REEL7 AD SOT23-6 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8352ACPZ-RL7</b> Descrizione: AD8352ACPZ-RL7 AD LFCSP16 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8361ARTZ</b> Descrizione: AD8361ARTZ AD SOT23-6 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8353</b> Descrizione: AD8353 ADI LFCSP-8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8361ARMZ-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8353ACPZ-REEL7</b> Descrizione: IC AMP CEL 1MHZ-2.7GHZ 8LFCSP-VD Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8364ACP</b> Descrizione: AD8364ACP AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8356A-LEG</b> Descrizione: AD8356A-LEG ESMT/EMP QFP Produttori: ESMT/EMP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8363ACPZ-R7</b> Descrizione: IC RF DETECT 50HZ-6GHZ 16LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD83586-LG48NAR</b> Descrizione: AD83586-LG48NAR ESMT QFP48 Produttori: ESMT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8362ARUZ</b> Descrizione: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8362A</b> Descrizione: AD8362A AD SMD Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835AR</b> Descrizione: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835AN</b> Descrizione: AD835AN AD DIP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8361ARTZ-RL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8352ACPZ-R7</b> Descrizione: IC OPAMP RF/IF DIFF 16LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835ARZ</b> Descrizione: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8364XCPZ</b> Descrizione: AD8364XCPZ AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8363ACPZ</b> Descrizione: AD8363ACPZ ADI LFCSP Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8364AC</b> Descrizione: AD8364AC AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8362ARUZ-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8364ACPZ</b> Descrizione: AD8364ACPZ AD LFCSP32 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835ANZ</b> Descrizione: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8362ARU</b> Descrizione: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8353XCP</b> Descrizione: AD8353XCP ADI 12PIN Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835ARZ-REEL7</b> Descrizione: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong