



CP0603A0991DWTR

fabricante Numero di parte:	CP0603A0991DWTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 991MHZ 0603
Schede tecniche:	CP0603A0991DWTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CP0603A0991DWTR 100% nuovi pezzi originali 3000 in magazzino, trova il prezzo CP0603A0991DWTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0603A0991DWTR AVX Corporation con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFO CP0603A0991DWTR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CP0603A0991DWTR

Numero di parte	CP0603A0991DWTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0603	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler 991MHz 3W 0603 (1608 Metric)
Frequenza	991MHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	-	Return Loss	-
applicazioni	-	Tipo Accoppiatore	-
fattore di accoppiamento	-	Isolamento	-
Quantità di magazzino	3000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 991MHZ 0603	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con CP0603A0991DWTR

AVX Corporation CP0603A0991DWTR	Parte CP0603A0991DWTR	Prezzo CP0603A0991DWTR	Distributore CP0603A0991DWTR
CP0603A0991DWTR tecnico	Azione CP0603A0991DWTR	Inventario CP0603A0991DWTR	Fornitore CP0603A0991DWTR
Ordine online CP0603A0991DWTR	Richiesta CP0603A0991DWTR	Immagine CP0603A0991DWTR	Immagine CP0603A0991DWTR
CP0603A0991DWTR pdf	Datasheet CP0603A0991DWTR	Scheda tecnica CP0603A0991DWTR	Scheda tecnica CP0603A0991DWTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0603A0991DWTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0603A0991DWTR	AVX Corporation [ML] CP0603A0991DWTR

Potresti essere anche interessato:

 <p>CP0603A1960BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1441DWTR Descrizione: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1900ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836LNTR Descrizione: CP0603A0836LNTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1800LNTR Descrizione: CP0603A1800LNTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836ASTR Descrizione: CP0603A0836ASTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1880LNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1960BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880ENTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>CP05C Descrizione: CP05C PROTEK SOT23-6 Produttori: PROTEK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0897HNTR Descrizione: CP0603A0897HNTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836BNTR Descrizione: CP0603A0836BNTR AVX 0603L Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>CP05C-LF-T7 Descrizione: CP05C-LF-T7 PROTEK SOT23-6 Produttori: PROTEK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1900MNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836MNTR Descrizione: CP0603A0836MNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A0881CNTR Descrizione: CP0603A0881CNTR AVX original Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1747MNTR Descrizione: CP0603A1747MNTR AVX 0603L Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1960BNTR-SAM Descrizione: CP0603A1960BNTR-SAM AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A0836CWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836CLTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1880FNTR Descrizione: CP0603A1880FNTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836HNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1950GNTR Descrizione: CP0603A1950GNTR AVX QFN Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1880MNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0942BNTR Descrizione: CP0603A0942BNTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880DNTR Descrizione: CP0603A1880DNTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong