



X9317WV8I-2.7T2

fabricante Numero di parte:	X9317WV8I-2.7T2
Produttore / Marca	Intersil
Parte della descrizione:	IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-TSSOP
Schede tecniche:	X9317WV8I-2.7T2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

X9317WV8I-2.7T2 100% nuovi pezzi originali 2000 in magazzino, trova il prezzo X9317WV8I-2.7T2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9317WV8I-2.7T2 Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ X9317WV8I-2.7T2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X9317WV8I-2.7T2

Numero di parte	X9317WV8I-2.7T2	Produttore / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	X9317	Contenitore / involucro	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore dispositivo fornitore	8-TSSOP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-TSSOP
Caratteristiche	-	Interfaccia	Up/Down (U/D, INC, CS)
Configurazione	Potentiometer	Tolleranza	±20%
Numero di circuiti	1	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Tipo di memoria	Non-Volatile	Resistenza (ohm)	10k
rastremazione	Linear	Numero di rubinetti	100
Coefficiente di temperatura (Typ)	±300 ppm/°C	Resistenza - Spazzola (Ohm) (Typ)	400
Quantità di magazzino	2000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-potenzimetri digitali
Descrizione	IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con X9317WV8I-2.7T2

Intersil X9317WV8I-2.7T2	Parte X9317WV8I-2.7T2	Prezzo X9317WV8I-2.7T2	Distributore X9317WV8I-2.7T2
X9317WV8I-2.7T2 tecnico	Azione X9317WV8I-2.7T2	Inventario X9317WV8I-2.7T2	Fornitore X9317WV8I-2.7T2
Ordine online X9317WV8I-2.7T2	Richiesta X9317WV8I-2.7T2	Immagine X9317WV8I-2.7T2	Immagine X9317WV8I-2.7T2
X9317WV8I-2.7T2 pdf	Datasheet X9317WV8I-2.7T2	Scheda tecnica X9317WV8I-2.7T2	Scheda tecnica X9317WV8I-2.7T2 pdf
Scarica la scheda tecnica X9317WV8I-2.7T2	Produttore Intersil	Intersil X9317WV8I-2.7T2	

Potresti essere anche interessato:

<p>X9317ZS8Z-2.7 Descrizione: X9317ZS8Z-2.7 INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9317WV8I-2.7T4 Descrizione: X9317WV8I-2.7T4 XICOR SSOP8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9318WS8Z Descrizione: IC POT DGTL 10K OHM 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9317WS8-2.7T1 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WS8Z-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9318WP8I Descrizione: IC XDCP 100-TAP 10K 8-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9318WS8IZ Descrizione: IC XDCP 100-TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317ZPI-2.7 Descrizione: X9317ZPI-2.7 INTERSIL DIP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WP-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9317WPI-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317ZS8 Descrizione: IC DIGITAL POT 1K 100TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317ZS8IZ-2.7 Descrizione: IC POT DGTL 1K OHM 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9317WS8 Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 100TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WS8IZ-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WV8-2.7T1 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9317WS8Z Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WV8I-2.7T1 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WS8IT1 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9319WP8IZ Descrizione: X9319WP8IZ INTERSIL DIP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9318W Descrizione: X9318W XICOR SOP8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9318WS8IZT1 Descrizione: IC XDCP 100-TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9317WS8I-2.7T1 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WS8IZT1 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317ZV8I-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 1K 8-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9317ZS8Z Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 1K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317ZS8IZ Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 1K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WS8ZI-2.7T1 Descrizione: X9317WS8ZI-2.7T1 INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9317WS8IZ Descrizione: IC XDCP SGL 100TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WS8IZ-2.7T1 Descrizione: IC POT DGTL 10K OHM 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9317WZI Descrizione: X9317WZI INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong