



MC14543BCPG

fabricante Numero di parte:	MC14543BCPG
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC LATCH/DECODER/DRIVER 16DIP
Schede tecniche:	MC14543BCPG.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MC14543BCPG 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo MC14543BCPG, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC14543BCPG AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC14543BCPG: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MC14543BCPG

Numero di parte	MC14543BCPG	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	MC14543B	Contenitore / involucro	16-DIP (0.300", 7.62mm)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Contenitore dispositivo fornitore	16-DIP	temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C
Corrente - Alimentazione	10µA	Interfaccia	BCD
Configurazione	7 Segment	Tipo di visualizzazione	LCD
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 18 V	Cifre o caratteri	-
Altri nomi	MC14543BCPGOS	Quantità di magazzino	200 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver di visualizzazione	Descrizione	IC LATCH/DECODER/DRIVER 16DIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MC14543BCPG

AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC14543BCPG	Parte MC14543BCPG MC14543BCPG tecnico	Prezzo MC14543BCPG Azione MC14543BCPG	Distributore MC14543BCPG Inventario MC14543BCPG
Fornitore MC14543BCPG Immagine MC14543BCPG	Ordine online MC14543BCPG MC14543BCPG pdf	Richiesta MC14543BCPG Datasheet MC14543BCPG	Immagine MC14543BCPG Scheda tecnica MC14543BCPG
Scheda tecnica MC14543BCPG pdf	Scarica la scheda tecnica MC14543BCPG	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC14543BCPG
ON Semiconductor MC14543BCPG	Aptina / ON Semiconductor MC14543BCPG	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor MC14543BCPG	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor MC14543BCPG
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor MC14543BCPG			

Potresti essere anche interessato:

 MC14543BDR2G Descrizione: IC LATCH/DECODER/DRIVER 16-SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145443ADW Descrizione: MC145443ADW MOTOROLA SOP20 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC14543BD1R2 Descrizione: MC14543BD1R2 ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC145433L Descrizione: MC145433L MOTOROLA CDIP16 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC14543BCP Descrizione: MC14543BCP MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145442DW Descrizione: MC145442DW ON SOP20 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC145443BDW Descrizione: MC145443BDW MOT SOP20 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145443ADWR2 Descrizione: MC145443ADWR2 MOT SOP-20 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC14543BFEL Descrizione: MC14543BFEL MOT SMD Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC145436AP Descrizione: MC145436AP MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145425P+ Descrizione: MC145425P+ MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145436ADWR Descrizione: MC145436ADWR MOTOROLA SOP-16 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC14543B Descrizione: MC14543B ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145443BDWR2 Descrizione: MC145443BDWR2 MOT SOP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC14543BFL1 Descrizione: MC14543BFL1 MOT SOP16L Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC145441P Descrizione: MC145441P MOT DIP-18P Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145442P Descrizione: MC145442P ON DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145436P Descrizione: MC145436P MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC145425DW Descrizione: MC145425DW MOTOROLA SOP24 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145440P Descrizione: MC145440P MOTOROLA DIP Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145426DWR2 Descrizione: MC145426DWR2 MOTOROLA SOP24 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC145436ADWR2 Descrizione: MC145436ADWR2 MOT SOP-205.2mm Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145425DWR2 Descrizione: MC145425DWR2 MOTOROLA SOP24 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC14543BP Descrizione: MC14543BP MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC145436ADW Descrizione: MC145436ADW ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145425P Descrizione: MC145425P MOT DIP24 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145443BP Descrizione: MC145443BP ON SOP20 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC145432P Descrizione: MC145432P MOT DIP-18P Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC14543BDR2 Descrizione: IC LATCH/DECODER/DRIVER 16-SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC145428P Descrizione: MC145428P MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong