




VP5-0083-R

fabricante Numero di parte:	VP5-0083-R
Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Parte della descrizione:	INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD
Schede tecniche:	VP5-0083-R.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

VP5-0083-R 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo VP5-0083-R, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista VP5-0083-R Bussmann (Eaton) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ VP5-0083-R: Info@IC-Components.com





























Le specifiche di VP5-0083-R

Numero di parte	VP5-0083-R	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Serie	VERSA-PAC®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	Nonstandard	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Surface Mount	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C
Descrizione dettagliata	Unshielded 6 Coil Inductor Array Nonstandard	Giudizi	-
Dimensioni / Dimension	0.827" L x 1.122" W (21.00mm x 28.50mm)	Altezza	0.425" (10.80mm)
Schermatura	Unshielded	Tolleranza	-
Numero di spire	6	Resistenza DC (DCR) - Parallelo	-
Resistenza DC (DCR) - Serie	-	Altri nomi	513-1681 VP5-0083 VP5-0083-ND VP5-0083-R-ND VP50083R
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	Induttori, bobine, strozzatori > Matrici, trasformatori di segnale
Descrizione	INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con VP5-0083-R

Bussmann (Eaton) VP5-0083-R	Parte VP5-0083-R	Prezzo VP5-0083-R	Distributore VP5-0083-R
VP5-0083-R tecnico	Azione VP5-0083-R	Inventario VP5-0083-R	Fornitore VP5-0083-R
Ordine online VP5-0083-R	Richiesta VP5-0083-R	Immagine VP5-0083-R	Immagine VP5-0083-R
VP5-0083-R pdf	Datasheet VP5-0083-R	Scheda tecnica VP5-0083-R	Scheda tecnica VP5-0083-R pdf
Scarica la scheda tecnica VP5-0083-R	Produttore Bussmann (Eaton)	Bussmann (Eaton) VP5-0083-R	Bussmann (Eaton) VP5-0083-R
Eaton VP5-0083-R	Eaton Bussmann VP5-0083-R	Cooper Bussmann (Eaton) VP5-0083-R	Coiltronics (Eaton) VP5-0083-R
PowerStor (Eaton) VP5-0083-R			

Potresti essere anche interessato:

 <p>DRQ73-102-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VP5-0083-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PM3602-300-RC Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 300UH SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>7012 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 21.25UH T/H Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ127-102-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX100-2P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>VP2-0216-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 10.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX5-4 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 4.9UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX20-1-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD Produttori: Bircher / Pentair Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SDQ12-150-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 15.21UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ73-471-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>7014 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ74-150-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VP5-0067TR Descrizione: VP5-0067TR COOPER SMD Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ125-2R2-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX8-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 7.81UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 33000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX20-2P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.58UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX100-4 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.23UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX200-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 200.11UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VP503 Descrizione: VP503 SANYO ZIP18 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-470-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX200-2-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 198.58UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX200-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 200.7UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SDQ12-100-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.61UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX1-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.1UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX20-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX25-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.92UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX25-4A-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.14UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>P0177NL Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 10.4UH SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX25-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.65UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong