



TDA7053AT/N2,118

fabricante Numero di parte:	TDA7053AT/N2,118
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC AMP AUDIO .55W STER AB 16SOIC
Schede tecniche:	TDA7053AT/N2,118.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

TDA7053AT/N2,118 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo TDA7053AT/N2,118, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TDA7053AT/N2,118 NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TDA7053AT/N2,118: Info@IC-Components.com

Le specifiche di TDA7053AT/N2,118

Numero di parte	TDA7053AT/N2,118	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	TDA7053	Contenitore / involucro	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	16-SO	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)
Descrizione dettagliata	Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB 16-SO	Digitare	Class AB
Tipo di uscita	2-Channel (Stereo)	Caratteristiche	Depop, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Volume Control
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 18 V	Potenza di uscita max x canali di carico	550mW x 2 @ 16 Ohm
Altri nomi	935186170118 TDA7053ATD-T TDA7053ATD-T-ND	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Lineare-amplificatori-audio	Descrizione	IC AMP AUDIO .55W STER AB 16SOIC
Slato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con TDA7053AT/N2,118

NXP Semiconductors / Freescale TDA7053AT/N2,118	Parte TDA7053AT/N2,118	Prezzo TDA7053AT/N2,118	Distributore TDA7053AT/N2,118
TDA7053AT/N2,118 tecnico	Azione TDA7053AT/N2,118	Inventario TDA7053AT/N2,118	Fornitore TDA7053AT/N2,118
Ordine online TDA7053AT/N2,118	Richiesta TDA7053AT/N2,118	Immagine TDA7053AT/N2,118	Immagine TDA7053AT/N2,118
TDA7053AT/N2,118 pdf	Datasheet TDA7053AT/N2,118	Scheda tecnica TDA7053AT/N2,118	Scheda tecnica TDA7053AT/N2,118 pdf
Scarica la scheda tecnica TDA7053AT/N2,118	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale TDA7053AT/N2,118	NXP Semiconductors TDA7053AT/N2,118
Freescale TDA7053AT/N2,118	Freescale Semiconductor - NXP TDA7053AT/N2,118	NXP USA Inc. TDA7053AT/N2,118	

Potresti essere anche interessato:

<p>TDA7072A Descrizione: TDA7072A PHIL DIP8 Produttori: PHIL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7057AQ Descrizione: TDA7057AQ NXP ZIP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7052BT Descrizione: TDA7052BT NXP SOP8 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7056B Descrizione: TDA7056B PHI SIP-9P Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7073AT Descrizione: TDA7073AT SOP16 0730 Produttori: SOP16 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7053AN Descrizione: TDA7053AN PHILIPS DIP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7052N Descrizione: TDA7052N NXP DIP8 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7056A Descrizione: TDA7056A PHI SIP-9P Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7072A/N1 Descrizione: TDA7072A/N1 PHILIPS DIP8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7073BP Descrizione: TDA7073BP PHILIPS DIP16 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 148100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7052AT Descrizione: TDA7052AT NXP SOP8 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7053AT Descrizione: TDA7053AT NXP SOP16 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7052B Descrizione: TDA7052B PHILIPS DIP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7052AT/N2,118 Descrizione: IC AMP AUDIO 1.1W MONO AB 8SOIC Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7053AT/N2 Descrizione: TDA7053AT/N2 NXP SOP16 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7057Q Descrizione: TDA7057Q PHL SQL-13 Produttori: PHL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7056AT/N2 Descrizione: TDA7056AT/N2 PHILIPS SOP20(SOT163-1) Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7052N2A Descrizione: TDA7052N2A PHILIPS DIP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7053ANG Descrizione: TDA7053ANG PHI DIP Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7053A/N2 Descrizione: TDA7053A/N2 PHILIPS DIP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7053 Descrizione: TDA7053 PHILIPS DIP16 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7056AT Descrizione: TDA7056AT PHI SOP-20 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7073AT/N4 Descrizione: TDA7073AT/N4 PHI SOP16 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7073A Descrizione: TDA7073A PHILIPS SOP-16 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7052AT/N2 Descrizione: TDA7052AT/N2 PHILIPS SOP8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7053/N1 Descrizione: TDA7053/N1 PHI DIP-16P Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7073AT/N3 Descrizione: TDA7073AT/N3 PHILIPS SOP-16 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TDA7053A Descrizione: TDA7053A PHI DIP-16P Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7073AT/N4,118 Descrizione: IC DRIVER DUAL BTL PAR 16SO Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TDA7056 Descrizione: TDA7056 PHILIPS ZIP9 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong