



**MPU-9150**

fabricante Numero di parte:	MPU-9150
Produttore / Marca	InvenSense
Parte della descrizione:	IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 24LGA
Schede tecniche:	MPU-9150(1).pdf MPU-9150(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**MPU-9150** 100% nuovi pezzi originali 1300 in magazzino, trova il prezzo MPU-9150, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPU-9150 InvenSense con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPU-9150: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































Le specifiche di MPU-9150

Numero di parte	MPU-9150	Produttore / Marca	InvenSense
Serie	MotionTracking™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucri	24-TFLGA	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	24-LGA (4x4)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis Sensor I2C Output
Tipo di uscita	I2C	Tipo sensore	Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
Altri nomi	1428-1009-2 MPU9150	Quantità di magazzino	1300 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Sensori, trasduttori &gt; Sensori di movimento-Imus (unità di misura inerzia</a>	Descrizione	IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 24LGA
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MPU-9150

InvenSense MPU-9150	Parte MPU-9150	Prezzo MPU-9150	Distributore MPU-9150
MPU-9150 tecnico	Azione MPU-9150	Inventario MPU-9150	Fornitore MPU-9150
Ordine online MPU-9150	Richiesta MPU-9150	Immagine MPU-9150	Immagine MPU-9150
MPU-9150 pdf	Datasheet MPU-9150	Scheda tecnica MPU-9150	Scheda tecnica MPU-9150 pdf
Scarica la scheda tecnica MPU-9150	Produttore InvenSense	InvenSense MPU-9150	TDK InvenSense MPU-9150

Potresti essere anche interessato:

 <p><b>MPU-6505</b> Descrizione: MPU-6505 InvenSense QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-90151-01</b> Descrizione: MPU-90151-01 TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6050A</b> Descrizione: MPU-6050A InvenSense QFN24 Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LSM6DSMSTR</b> Descrizione: INEMO INERTIAL MODULE: 3D ACCELE Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BNO055</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 28LGA Produttori: Bosch Sensortec Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ICM-20602</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MPU-6052C</b> Descrizione: MPU-6052C QFN 1538 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6881</b> Descrizione: MPU-6881 INVENSE QFN Produttori: INVENSE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6880</b> Descrizione: MPU-6880 INVENSE QFN Produttori: INVENSE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LSM303DTR</b> Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LSM303DLHCTR</b> Descrizione: IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6000</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MPU-6500M</b> Descrizione: MPU-6500M INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LSM303D</b> Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6515 QFN24</b> Descrizione: MPU-6515 QFN24 INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MPU-6051M</b> Descrizione: MPU-6051M InvenSense QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LSM6DS3TR</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14VFLGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-9150</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 24LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MPU-6700-12</b> Descrizione: MPU-6700-12 INVENSENS QFN Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6500</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-9250</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MPU-6050M</b> Descrizione: MPU-6050M INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ICM-30630</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LSM303DLMTR</b> Descrizione: IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 28LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ADIS16405BMLZ</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6681</b> Descrizione: MPU-6681 INVENSENS QFN-24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6555</b> Descrizione: MPU-6555 INVENSENS QFN Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MPU-6515</b> Descrizione: MPU-6515 QFN 1343 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6050C</b> Descrizione: MPU-6050C INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MPU-6050</b> Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong