





VC040205X150WP

| | |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte: | VC040205X150WP |
| Produttore / Marca | AVX Corporation |
| Parte della descrizione: | VARISTOR 8.5V 20A 0402 |
| Schede tecniche: | VC040205X150WP.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: |  Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 240000 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

VC040205X150WP 100% nuovi pezzi originali 240000 in magazzino, trova il prezzo VC040205X150WP, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista VC040205X150WP AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ VC040205X150WP: Info@IC-Components.com































Le specifiche di VC040205X150WP

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| Numero di parte | VC040205X150WP | Produttore / Marca | AVX Corporation |
| Serie | TransGuard® | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Contenitore / involucri | 0402 (1005 Metric) | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCV | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Descrizione dettagliata | 8.5V 20A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0402 (1005 Metric) | Capacità @ Frequenza | 175pF @ 1MHz |
| Numero di circuiti | 1 | Tensione Varistor (Min) | 6.8V |
| Tensione varistore (tipo) | 8.5V | Tensione Varistor (Max) | 10.2V |
| Corrente - Surge | 20A | Energia | 0.05J |
| Massime ca Tensioni | 4V | Massime cc | 5.6V |
| Altri nomi | 478-2545-2 VC040205X150WP-ND | Quantità di magazzino | 240000 pcs Stock |
| Categoria | Protezione del circuito > Televisori-varistori, Movs | Descrizione | VARISTOR 8.5V 20A 0402 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme | | |

Parole chiave realizzate con VC040205X150WP

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| AVX Corporation VC040205X150WP | Parte VC040205X150WP | Prezzo VC040205X150WP | Distributore VC040205X150WP |
| VC040205X150WP tecnico | Azione VC040205X150WP | Inventario VC040205X150WP | Fornitore VC040205X150WP |
| Ordine online VC040205X150WP | Richiesta VC040205X150WP | Immagine VC040205X150WP | Immagine VC040205X150WP |
| VC040205X150WP pdf | Datasheet VC040205X150WP | Scheda tecnica VC040205X150WP | Scheda tecnica VC040205X150WP pdf |
| Scarica la scheda tecnica VC040205X150WP | Produttore AVX Corporation | AVX Corporation VC040205X150WP | AVX Corporation [ML] VC040205X150WP |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|---|--|
|  <p>VC0508BRVC Descrizione: VC0508BRVC VIMICRO BGA Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC060330A650RP Descrizione: VARISTOR 41V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC080505A150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 128400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC0301PLNC Descrizione: VC0301PLNC VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC060326A580RP Descrizione: VARISTOR 34.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC080514C300 Descrizione: VC080514C300 AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC080503A100RP Descrizione: VARISTOR 5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC060318A400RP Descrizione: VARISTOR 25.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC0702NJSJ Descrizione: VC0702NJSJ VIMICRO QFN Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC0707NLEA Descrizione: VC0707NLEA VIMICRO QFN48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC080509A200DP Descrizione: VARISTOR 12.7V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC04LC18V500WP Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC080505C150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 120A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC0703PLEB Descrizione: VC0703PLEB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC0305-48LQ-LF Descrizione: VC0305-48LQ-LF VIMICRO QFP48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC080514A300RP Descrizione: VARISTOR 18.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 56800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC060309A200RP Descrizione: VARISTOR 12.7V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC080505A150DP Descrizione: VARISTOR 8.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC060305A150 Descrizione: VC060305A150 AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC0706PREB Descrizione: VC0706PREB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC0703NLEB Descrizione: VC0703NLEB VIMICRO QFN-48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC060305A150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC0305 Descrizione: VC0305 VIMICRO QFP48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC0303 Descrizione: VC0303 VIMICRO QFN Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC0702PQSD Descrizione: VC0702PQSD VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC060324A400RP Descrizione: VC060324A400RP AVX 603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC0705PREB Descrizione: VC0705PREB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>VC060314A300RP Descrizione: VARISTOR 18.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 41000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC040214X300WP Descrizione: VARISTOR 18.5V 20A 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 450000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>VC060318A400R-B Descrizione: VC060318A400R-B Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong