


IMAGE NOT AVAILABLE



## SN75LVPE802RTJR

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	SN75LVPE802RTJR
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC SATA EXPRESS 2 CHAN 20QFN
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2634 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**SN75LVPE802RTJR** 100% nuovi pezzi originali 2634 disponibili, trova prezzi SN75LVPE802RTJR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista SN75LVPE802RTJR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ SN75LVPE802RTJR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di SN75LVPE802RTJR

Numero di parte	<a href="#">SN75LVPE802RTJR</a>	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V	Digitare	Buffer, ReDriver
Contenitore dispositivo fornitore	20-QFN (4x4)	Condizionamento del segnale	Input Equalization, Output De-Emphasis
Serie	-	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucri	20-WFQFN Exposed Pad	Produzione	VML
Altri nomi	296-48667-6	temperatura di esercizio	0°C ~ 85°C
Numero di canali	2	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Ingresso	CML	Descrizione dettagliata	Buffer, ReDriver 2 Channel 8Gbps 20-QFN (4x4)
Ritardo	323ps	Tasso di dati (massimo)	8Gbps
Corrente - Alimentazione	57mA	applicazioni	SATA
Quantità di magazzino	2634 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Buffer di interfaccia-segnale, ripetitori, Splitte</a>
Descrizione	IC SATA EXPRESS 2 CHAN 20QFN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

### Parole chiave realizzate con SN75LVPE802RTJR

<a href="#">SN75LVPE802RTJR</a>	<a href="#">SN75LVPE802RTJR parte</a>	<a href="#">SN75LVPE802RTJR Prezzo</a>	<a href="#">Distributore SN75LVPE802RTJR</a>
<a href="#">SN75LVPE802RTJR tecnico</a>	<a href="#">Stock SN75LVPE802RTJR</a>	<a href="#">Inventario SN75LVPE802RTJR</a>	<a href="#">SN75LVPE802RTJR Fornitore</a>
<a href="#">Ordine online SN75LVPE802RTJR</a>	<a href="#">SN75LVPE802RTJR Richiesta</a>	<a href="#">Immagine SN75LVPE802RTJR</a>	<a href="#">Immagine SN75LVPE802RTJR</a>
<a href="#">SN75LVPE802RTJR pdf</a>	<a href="#">Scheda tecnica SN75LVPE802RTJR</a>	<a href="#">Scheda tecnica SN75LVPE802RTJR</a>	<a href="#">SN75LVPE802RTJR pdf scheda tecnica</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica SN75LVPE802RTJR</a>	<a href="#">Produttore</a>		

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>SN75LVPE802RTJR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC SERDES 175MBPS 64TQFP</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN761030ADB</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761030ADB TI SSOP</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2641 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDT386DGGR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC DIFF LINE RECEIVER 64-TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN75LVDT1422PAG</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC SERDES 175MBPS 64TQFP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2791 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN761027DL</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761027DL TI TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2874 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN761024</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761024 TI SOP</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN75LVDS9637D</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC DIFF RCVR DUAL HS 8-SOIC</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDS86ADGGR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC FLATLINK(TM) RCVR 48-TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2806 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDS86ADGG</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC FLATLINK (TM) RCVR 48-TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN761028</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761028 TI SSOP48</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2820 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDT386DGGRG4</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN75LVDT386DGGRG4 TI TSSOP-38</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2779 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN761054DBT</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC DIFF LINE RECEIVER 64-TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN76008AIP</b></p> <p><b>Descrizione:</b> TI QFN</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2877 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN761028DBRG4</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761028DBRG4 TI SSOP-48</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2734 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN761026</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761026 TI SSOP48</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2715 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN761024DLR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761024DLR TI SSOP</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2630 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN761029DLR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761029DLR TI SSOP48</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2868 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDT386DGG</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC DIFF LINE RECEIVER 64-TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN761026DI</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761026DI TI SSOP</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDS88BPDF</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC TFT TIMING CONTROL 100-HTQFP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2882 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDS86DGGRG4</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN75LVDS86DGGRG4 TI TSSOP48</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2892 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN761022</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761022 TI SOP32</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDT1422PAGR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN75LVDT1422PAGR TI TSSOP-38</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2881 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDT388ADBTR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC RECEIVER LVDS 8CHAN 38TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2767 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN75LVDS86DGGR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC FLATLINK(TM) RCVR 48 TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDS86DGG</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC FLATLINK(TM) RCVR 48-TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2862 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN761024DL</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761024DL TI SSOP-48</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>SN761028DLR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN761028DLR TI SSOP48</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2734 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDS88BPDF</b></p> <p><b>Descrizione:</b> SN75LVDS88BPDF TI TQFP</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2678 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SN75LVDT390DR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC DIFF RCVR DUAL HS 16-SOIC</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong