




BA5947FM-E2

fabricante Numero di parte:	BA5947FM-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP
Schede tecniche:	BA5947FM-E2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

BA5947FM-E2 100% nuovi pezzi originali 600 in magazzino, trova il prezzo BA5947FM-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BA5947FM-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BA5947FM-E2: Info@IC-Components.com































Le specifiche di BA5947FM-E2

Numero di parte	BA5947FM-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BA5947	Contenitore / involucro	28-SOP (0.295", 7.50mm Width) + 2 Heat Tabs
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	28-HSOP-M	temperatura di esercizio	-35 °C ~ 85 °C (TA)
Descrizione dettagliata	Half Bridge (8) Driver DC Motors, General Purpose Bipolar 28-HSOP-M	Tecnologia	Bipolar
Caratteristiche	-	Interfaccia	Logic
applicazioni	DC Motors, General Purpose	Tensione di alimentazione -	6 V ~ 13.2 V
Corrente - Uscita / Canale	13mA	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	Half Bridge (8)	Protezione guasti	Over Temperature
Tipo di carico	Inductive	Rds On (Typ)	-
Tensione - Carico	4.4 V ~ 5.6 V	Quantità di magazzino	600 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Full, Half-Bridge driver	Descrizione	IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP
Slato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con BA5947FM-E2

LAPIS Semiconductor BA5947FM-E2	Parte BA5947FM-E2	Prezzo BA5947FM-E2	Distributore BA5947FM-E2
BA5947FM-E2 tecnico	Azione BA5947FM-E2	Inventario BA5947FM-E2	Fornitore BA5947FM-E2
Ordine online BA5947FM-E2	Richiesta BA5947FM-E2	Immagine BA5947FM-E2	Immagine BA5947FM-E2
BA5947FM-E2 pdf	Datasheet BA5947FM-E2	Scheda tecnica BA5947FM-E2	Scheda tecnica BA5947FM-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BA5947FM-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BA5947FM-E2	Kionix Inc. BA5947FM-E2
Rohm Semiconductor BA5947FM-E2			

Potresti essere anche interessato:

 <p>BA5937AFP-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28-HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 37500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5944FP Descrizione: BA5944FP ROHM SOP-25P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5937FP-E2 Descrizione: BA5937FP-E2 ROHM SOP-28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5954BFP-E2 Descrizione: BA5954BFP-E2 ROHM HSOP-28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5947FP-E2 Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA595 E6327 Descrizione: BA595 E6327 Infineon SOD-323 Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5937AFP-FE2 Descrizione: BA5937AFP-FE2 ROHM HSOP-28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5954FM-E2 Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5954BFP Descrizione: BA5954BFP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5937FP Descrizione: BA5937FP ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5944FP-E2 Descrizione: BA5944FP-E2 ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5946F-E2 Descrizione: BA5946F-E2 ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5952AFP-E2 Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5952AFP Descrizione: BA5952AFP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5949FP-E2 Descrizione: BA5949FP-E2 ROHM SOP24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5953FS Descrizione: BA5953FS ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5937AFP Descrizione: BA5937AFP ROHM HSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5946FP Descrizione: BA5946FP ROHM HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5946FP-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA595 E6393 Descrizione: BA595 E6393 INFINEON SOD-323 Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5938FM-E2 Descrizione: BA5938FM-E2 ROHM SOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5947FP Descrizione: BA5947FP ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5941FP-E2 Descrizione: BA5941FP-E2 ROHM HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5947FM Descrizione: BA5947FM ROHM HSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5949FP Descrizione: BA5949FP ROHM SOP-25P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5938FM Descrizione: BA5938FM ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5948FP Descrizione: BA5948FP ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BA5941FP Descrizione: BA5941FP ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BA5954FM Descrizione: BA5954FM ROHM HSOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>BA595 Descrizione: BA595 HAM SMD Produttori: HAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong