



ADIS16209CCCZ

fabbricante Numero di parte:	ADIS16209CCCZ
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA
Schede tecniche:	ADIS16209CCCZ.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

ADIS16209CCCZ 100% nuovi pezzi originali 2717 disponibili, trova prezzi ADIS16209CCCZ, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista ADIS16209CCCZ ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ ADIS16209CCCZ: Info@IC-Components.com

Le specifiche di ADIS16209CCCZ

Numero di parte	ADIS16209CCCZ	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Contenitore dispositivo fornitore	16-LGA (9.2x9.2)	Serie	IMEMS@, iSensor™
Tipo sensore	Accelerometer, Inclinator, 2 Axis	imballaggio	Tray
Contenitore / involucro	16-BLGA	Tipo di uscita	SPI
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C (TA)	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	5 (48 Hours)	Descrizione dettagliata	Accelerometer, Inclinator, 2 Axis Sensor SPI Output
Numero di parte base	ADIS16209	Quantità di magazzino	2717 pcs Stock
Categoria	Sensori, trasduttori > Sensori di movimento-Imus (unità di misura inerzia	Descrizione	IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con ADIS16209CCCZ

ADI (Analog Devices, Inc.) ADIS16209CCCZ	ADIS16209CCCZ parte	ADIS16209CCCZ Prezzo	Distributore ADIS16209CCCZ
ADIS16209CCCZ tecnico	Stock ADIS16209CCCZ	Inventario ADIS16209CCCZ	ADIS16209CCCZ Fornitore
Ordine online ADIS16209CCCZ	ADIS16209CCCZ Richiesta	Immagine ADIS16209CCCZ	Immagine ADIS16209CCCZ
ADIS16209CCCZ pdf	Scheda tecnica ADIS16209CCCZ	Scheda tecnica ADIS16209CCCZ	ADIS16209CCCZ pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica ADIS16209CCCZ	ADI (Analog Devices, Inc.) Produttore	ADI (Analog Devices, Inc.) ADIS16209CCCZ	AD ADIS16209CCCZ
ADI (Analog Devices, Inc.) ADIS16209CCCZ	Analog Devices Inc. ADIS16209CCCZ	Analog Devices, Inc. ADIS16209CCCZ	

Potresti essere anche interessato:

<p>ADIS16260BCCZ Descrizione: IC SENSOR GYRO PROGR 10MV 20LGA Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2788 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ICM-30630 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16334BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 20ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ADIS16488AMLZ Descrizione: Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2785 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LSM330DLC Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 28LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16488BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2723 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LSM303DTR Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LSM303D Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2777 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPU-9250 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ADIS16265BCCZ Descrizione: Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2745 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16240ABCZ Descrizione: Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADI-DOL-E2 Descrizione: ADI-DOL-E2 ROHM SSOPPB Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LSM303DLM Descrizione: IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 28LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2732 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16448BMLZ Descrizione: MODULE GYRO/ACCELEROMETER 20MSM Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2736 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16364BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2889 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LSM303DLHTR Descrizione: IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 28LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 97700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16445BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 20ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPU-6050 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ICM-20608-G Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16365BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2607 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16460AMLZ Descrizione: Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2724 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ADIS16362BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2840 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LSM330DTR Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16405BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2627 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ADIS16080ACCZ Descrizione: Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16136AMLZ Descrizione: GYROSCOPE DIGITAL 24MSM Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16375BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2851 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LSM330TR Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24TFLGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16475-2BMLZ Descrizione: 6 DOF PREC IMU, 8G (500 DPS DNR) Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2676 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LSM303DLHCTR Descrizione: IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong