


BOURNS®



3362P-1-104LF

fabricante Numero di parte:	3362P-1-104LF
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP
Schede tecniche:	3362P-1-104LF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

3362P-1-104LF 100% nuovi pezzi originali 900 in magazzino, trova il prezzo 3362P-1-104LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3362P-1-104LF Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3362P-1-104LF: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 3362P-1-104LF

Numero di parte	3362P-1-104LF	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3362 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	100 kOhms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.185" H (6.99mm x 6.60mm x 4.70mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm°C	Tipo di regolazione	Top Adjustment
Potenza (W)	0.5W, 1/2W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	1	Modalità Pannello	100 kOhms
Altri nomi	3362P-1-104LF-ND 3362P-104LF 3362P1104LF	Quantità di magazzino	900 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenziometro trimmer	Descrizione	TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con 3362P-1-104LF

Bourns, Inc. 3362P-1-104LF	Parte 3362P-1-104LF	Prezzo 3362P-1-104LF	Distributore 3362P-1-104LF
3362P-1-104LF tecnico	Azione 3362P-1-104LF	Inventario 3362P-1-104LF	Fornitore 3362P-1-104LF
Ordine online 3362P-1-104LF	Richiesta 3362P-1-104LF	Immagine 3362P-1-104LF	Immagine 3362P-1-104LF
3362P-1-104LF pdf	Datasheet 3362P-1-104LF	Scheda tecnica 3362P-1-104LF	Scheda tecnica 3362P-1-104LF pdf
Scarica la scheda tecnica 3362P-1-104LF	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3362P-1-104LF	Bourns Inc. 3362P-1-104LF
J.W. Miller / Bourns 3362P-1-104LF			

Potresti essere anche interessato:

 <p>3362P-1-105LF Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-203 Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-501 Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362P-1-504LF Descrizione: TRIMMER 500K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 38000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-202 Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-500LF Descrizione: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362P-1-200LF Descrizione: TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3361P-1-503GLF Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W GW TOP ADJ Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362M-1-500LF Descrizione: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362P-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-203LF Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-101LF Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362M-1-103LF Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-103 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362P-1-103LF Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3361S-1-504GLF Descrizione: TRIMMER 500K OHM 0.5W GW SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-102 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362P-1-254LF Descrizione: TRIMMER 250K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-104 Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-501LF Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362P-1-303 Descrizione: TRIMMER 30K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-502LF Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3361S-1-104GLF Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W GW SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362P-1-503LF Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-503 Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>3362-1-103 Descrizione: 3362-1-103 N/A DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>3361D01 Descrizione: 3361D01 SANSUM SOP-16 Produttori: SANSUM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362M-1-102 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3361S-1-203GLF Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W GW SIDE ADJ Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong