



BD3502FVM-TR

fabricante Numero di parte:	BD3502FVM-TR
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC LNR REG CTRLR 1OUT 8MSOP
Schede tecniche:	BD3502FVM-TR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BD3502FVM-TR 100% nuovi pezzi originali 4300 in magazzino, trova il prezzo **BD3502FVM-TR**, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista **BD3502FVM-TR** LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ **BD3502FVM-TR**: Info@IC-Components.com

Le specifiche di **BD3502FVM-TR**

Numero di parte	BD3502FVM-TR	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-VSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP	temperatura di esercizio	-10°C ~ 100°C
Descrizione dettagliata	Linear Regulator Controller IC Positive Fixed 1 Output 8-MSOP	Corrente - Alimentazione	-
Digitare	Positive Fixed	Tensione - Ingresso	4.5 V ~ 5.5 V
Numero di uscite	1	Quantità di magazzino	4300 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Regolatori di tensione-Regolatori lineari	Descrizione	IC LNR REG CTRLR 1OUT 8MSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con **BD3502FVM-TR**

LAPIS Semiconductor BD3502FVM-TR	Parte BD3502FVM-TR	Prezzo BD3502FVM-TR	Distributore BD3502FVM-TR
BD3502FVM-TR tecnico	Azione BD3502FVM-TR	Inventario BD3502FVM-TR	Fornitore BD3502FVM-TR
Ordine online BD3502FVM-TR	Richiesta BD3502FVM-TR	Immagine BD3502FVM-TR	Immagine BD3502FVM-TR
BD3502FVM-TR pdf	Datasheet BD3502FVM-TR	Scheda tecnica BD3502FVM-TR	Scheda tecnica BD3502FVM-TR pdf
Scarica la scheda tecnica BD3502FVM-TR	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BD3502FVM-TR	Kionix Inc. BD3502FVM-TR
Rohm Semiconductor BD3502FVM-TR			

Potresti essere anche interessato:

 BD3521FVM-TR Descrizione: IC LNR REG CTRLR 1OUT 8MSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3509MUV-E2 Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 4A 20VQFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3481FS-E2 Descrizione: IC SOUND PROCESSOR 20-SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD35222EFV-E2 Descrizione: IC REG LINEAR 1.5V 4A 20HTSSOP-B Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3508EKN-E2 Descrizione: IC REG LINEAR POS ADJ 3A 20-HQFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3504FVM-TR Descrizione: IC LNR REG CTRLR 1OUT 8MSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD350YS_L2_00001 Descrizione: BD350YS_L2_00001 PANJIT TO-252(DPAK) Produttori: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3522 Descrizione: BD3522 ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD35222EFV-E2 Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 4A 20HTSSOP-B Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD3474KS2 Descrizione: BD3474KS2 ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3450SLGZY Descrizione: BD3450SLGZY INTEL BGA Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3501FVM-TR Descrizione: IC LNR REG CTRLR 1OUT 8MSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD345S_L2_00001 Descrizione: BD345S_L2_00001 PANJIT TO-252(DP) Produttori: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD35231HFN-TR Descrizione: IC REG LINEAR 1.2V 2A 8HSON Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3490FV-E2 Descrizione: IC SOUND PROCESSOR SSOP-B28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD3497FS-E2 Descrizione: BD3497FS-E2 ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3520FVM-TR Descrizione: IC LNR REG CTRLR 1OUT 8MSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3512MUV-E2 Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 3A 20VQFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD34700FV-E2 Descrizione: IC SOUND PROCESSOR 4CH 40SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD350S_L2_00001 Descrizione: BD350S_L2_00001 PANJIT TO-252(DP) Produttori: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3473KS2 Descrizione: BD3473KS2 ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD3491FS-E2 Descrizione: IC SOUND PROCESSOR 32SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD345YS_L2_00001 Descrizione: BD345YS_L2_00001 PANJIT TO-252(DPAK) Produttori: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3506EFV-E2 Descrizione: BD3506EFV-E2 ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD3499FV-E2 Descrizione: BD3499FV-E2 ROHM TSSOP28L Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD35230HFN-TR Descrizione: IC REG LINEAR 1V 2A 8HSON Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3511NV-E2 Descrizione: BD3511NV-E2 ROHM SON8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 BD3491SF Descrizione: BD3491SF ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3499FV Descrizione: BD3499FV ROHM TSSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 BD3488FS-E2 Descrizione: IC SOUND PROCESSOR 32-SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong