




BUF04701AIDGSR

| | |
|--|--|
| fabricante Numero di parte: | BUF04701AIDGSR |
| Produttore / Marca | N/A |
| Parte della descrizione: | IC AMP BUFF CMOS R-R 10VSSOP |
| Schede tecniche: | |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: |  Senza piombo / Conforme RoHS |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

BUF04701AIDGSR 100% nuovi pezzi originali 3300 disponibili, trova prezzi BUF04701AIDGSR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista BUF04701AIDGSR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ BUF04701AIDGSR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di BUF04701AIDGSR

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Numero di parte | BUF04701AIDGSR | Produttore / Marca | N/A |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 3.5 V ~ 12 V, ±1.75 V ~ 6 V | Contenitore dispositivo fornitore | 10-VSSOP |
| Slew rate | 10 V/µs | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo di uscita | Rail-to-Rail | Altri nomi | 296-12161-2 BUF04701AIDGSRG4 BUF04701AIDGSRG4-ND |
| Numero di circuiti | 4 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Descrizione dettagliata | Video Amp, 4 TFT-LCD Panels: Gamma Buffer 10-VSSOP |
| Corrente - Alimentazione | 1.1mA | Corrente - Uscita / Canale | 32mA |
| Numero di parte base | BUF04701 | applicazioni | TFT-LCD Panels: Gamma Buffer |
| -3 dB Larghezza di banda | 8MHz | Quantità di magazzino | 3300 pcs Stock |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) > Lineare-amplificatori-amplificatori e moduli video | Descrizione | IC AMP BUFF CMOS R-R 10VSSOP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / Conforme RoHS | | |

Parole chiave realizzate con BUF04701AIDGSR

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| BUF04701AIDGSR | BUF04701AIDGSR parte | BUF04701AIDGSR Prezzo | Distributore BUF04701AIDGSR |
| BUF04701AIDGSR tecnico | Stock BUF04701AIDGSR | Inventario BUF04701AIDGSR | BUF04701AIDGSR Fornitore |
| Ordine online BUF04701AIDGSR | BUF04701AIDGSR Richiesta | Immagine BUF04701AIDGSR | Immagine BUF04701AIDGSR |
| BUF04701AIDGSR pdf | Scheda tecnica BUF04701AIDGSR | Scheda tecnica BUF04701AIDGSR | BUF04701AIDGSR pdf scheda tecnica |
| Scarica la scheda tecnica BUF04701AIDGSR | Produttore | | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|--|---|--|
|  <p>BUF08800AIPWPR Descrizione: IC 8CH GAMMA CRRCT BUFF 20HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2614 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF06703PWR Descrizione: IC GAMMA BUFFER 6CHAN 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF01900AIPW Descrizione: IC PROG VOLTAGE SOURCE 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2740 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF05704 Descrizione: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF08821AIPWPR Descrizione: IC 8CH GAMMA-V GEN/CALB 20HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF06704PWRG4 Descrizione: TI 05 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2781 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF01900AIPWRG4 Descrizione: BUF01900AIPWRG4 TI TSSOP-8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2851 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF07704 Descrizione: BUF07704 TI HSSOP20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2607 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF05703PWRG4 Descrizione: BUF05703PWRG4 TI原装进口 TSSOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2683 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF04701AIPW Descrizione: BUF04701AIPW BB TSSOP14 Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF08800AIPWRG4 Descrizione: BUF08800AIPWRG4 TI TSSOP20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF08630RGWR Descrizione: IC 8CH GAMMA-VOLT GEN 20VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF07704AIPWPR Descrizione: IC GAMMA BUFFER 6CHAN 20HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF07702 Descrizione: BUF07702 TI TSSOP20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2831 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF01900AIPWR Descrizione: IC PROG VOLTAGE SOURCE 8-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2825 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF05704AIPWP Descrizione: IC GAMMA BUFFER 4CHAN 14HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF01901AIDRCR Descrizione: IC PROG VOLTAGE SOURCE 10VSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF05704AIPWR Descrizione: IC GAMMA BUFFER 4CHAN 14HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF04G Descrizione: BUF04G AD SOP8 Produttori: AD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF04GP Descrizione: BUF04GP ADI DIP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF03AJ/883B Descrizione: BUF03AJ/883B AD CAN Produttori: AD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF07702PWRG4 Descrizione: IC GAMMA BUFFER 6CHAN 20HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF04 Descrizione: BUF04 AD DIP8 Produttori: AD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF03AJ Descrizione: BUF03AJ N/A CAN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF04701AIPWR Descrizione: IC AMP BUFF CMOS R-R I/O 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF01900AIDRCT Descrizione: IC PROG VOLTAGE SOURCE 10VSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2620 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF07703PWP Descrizione: IC GAMMA BUFFER 6CHAN 20HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>BUF08800AIPWP Descrizione: BUF08800AIPWP TI TSSOP20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2844 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF01900AIDRCR Descrizione: IC PROG VOLTAGE SOURCE 10VSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>BUF04701AIDGSRG4 Descrizione: BUF04701AIDGSRG4 TI MSOP10 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong