




**BD9355MWV-E2**

fabricante Numero di parte:	<a href="#">BD9355MWV-E2</a>
Produttore / Marca	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Parte della descrizione:	IC REG SW 7CH DSC/DVC 56UQFN
Schede tecniche:	<a href="#">BD9355MWV-E2(1).pdf</a> <a href="#">BD9355MWV-E2(2).pdf</a>
Stato Lead senza piombo / RoHS:	  Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

BD9355MWV-E2 100% nuovi pezzi originali 3200 in magazzino, trova il prezzo BD9355MWV-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BD9355MWV-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BD9355MWV-E2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di BD9355MWV-E2**

Numero di parte	<a href="#">BD9355MWV-E2</a>	Produttore / Marca	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	36-VFQFN Exposed Pad	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	36-UQFN (5x5)
temperatura di esercizio	-25°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	- Converter, Digital Camera Voltage Regulator IC 7 Output 36-UQFN (5x5)
Tensione - Ingresso	1.5 V ~ 5.5 V	applicazioni	Converter, Digital Camera
Tensione - uscita	Multiple	Numero di uscite	7
Altri nomi	BD9355MWV-E2DKR	Quantità di magazzino	3200 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; PMIC-Regolatori di tensione-scopo speciale</a>	Descrizione	IC REG SW 7CH DSC/DVC 56UQFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con BD9355MWV-E2**

<a href="#">LAPIS Semiconductor BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Parte BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Prezzo BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Distributore BD9355MWV-E2</a>
<a href="#">BD9355MWV-E2 tecnico</a>	<a href="#">Azione BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Inventario BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Fornitore BD9355MWV-E2</a>
<a href="#">Ordine online BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Richiesta BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Immagine BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Immagine BD9355MWV-E2</a>
<a href="#">BD9355MWV-E2 pdf</a>	<a href="#">Datasheet BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Scheda tecnica BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Scheda tecnica BD9355MWV-E2 pdf</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Produttore LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor BD9355MWV-E2</a>	<a href="#">Kionix Inc. BD9355MWV-E2</a>
<a href="#">Rohm Semiconductor BD9355MWV-E2</a>			

**Potresti essere anche interessato:**

 <b>BD9329EF</b> Descrizione: BD9329EF ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9395FP-GE2</b> Descrizione: BD9395FP-GE2 ROHM HSOP30 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9421F-GE2</b> Descrizione: IC WHITE LED DRIVER SOP24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BD9357MWV-E2</b> Descrizione: BD9357MWV-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9328EFJ-E2</b> Descrizione: IC REG BUCK ADJ 2A SYNC 8HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD941.</b> Descrizione: BD941. NXP TO-220 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BD9329EFJ-HVE2</b> Descrizione: BD9329EFJ-HVE2 ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9329AEFJ-E2</b> Descrizione: IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 8HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD93291EFJ-E2</b> Descrizione: IC REG BCK ADJ 5V DL SYNC 8HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BD9393FP-GE2</b> Descrizione: BD9393FP-GE2 ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9327EFJ-E2</b> Descrizione: IC REG BUCK ADJ 4A SYNC 8TSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9329</b> Descrizione: BD9329 ROHM HTSOP-8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BD9328EFJ</b> Descrizione: BD9328EFJ ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9353MWV-E2</b> Descrizione: BD9353MWV-E2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9353GU-E2</b> Descrizione: BD9353GU-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BD9405KUT-HVGE2</b> Descrizione: BD9405KUT-HVGE2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9351MWV-E2</b> Descrizione: BD9351MWV-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9394FP-E2</b> Descrizione: IC WHITE LED DVR DCDC 20HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD941F</b> Descrizione: BD941F ST TO-220F Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9329EFJ</b> Descrizione: BD9329EFJ ROHM HSOP-8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD941F.</b> Descrizione: BD941F. NXP TO-220F Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BD9400BFP-E2</b> Descrizione: IC REG MULT VOLT CAR 24HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9328EFJ-E</b> Descrizione: BD9328EFJ-E ROHM HTSOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9415FS</b> Descrizione: BD9415FS ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BD9397EFV-GE2</b> Descrizione: IC WHITE LED DVR 40HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9350MWV-E2</b> Descrizione: BD9350MWV-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9394EFV-RE2</b> Descrizione: BD9394EFV-RE2 ROHM TSSOP-20 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BD9358GU-E2</b> Descrizione: BD9358GU-E2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD9329EFJ-E2</b> Descrizione: IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 8-HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD9402FP-E2</b> Descrizione: BD9402FP-E2 SOP 940 Produttori: SOP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>


**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong