



RPM973-H11E2A

fabricante Numero di parte:	RPM973-H11E2A
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S
Schede tecniche:	RPM973-H11E2A.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 32500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

RPM973-H11E2A 100% nuovi pezzi originali 32500 in magazzino, trova il prezzo RPM973-H11E2A, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista RPM973-H11E2A LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ RPM973-H11E2A: Info@IC-Components.com

Le specifiche di RPM973-H11E2A

Numero di parte	RPM973-H11E2A	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
imballaggio	Original-Reel®	temperatura di esercizio	-25°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	4Mbs (FIR) IRDA Transceiver Side View	Dimensione	6.80mm x 2.44mm x 1.70mm
Orientamento	Side View	Tensione di alimentazione -	2.4V ~ 3.6V
Standards	IrDA 1.4	Data Rate	4Mbs (FIR)
Corrente inattiva, Typ @ 25 ° C	1mA	Collegamento Range, Low Power	-
Fermare	-	Altri nomi	RPM973-H11E2ADKR
Quantità di magazzino	32500 pcs Stock	Categoria	Sensori, trasduttori > Moduli per ricetrasmettitori IrDA
Descrizione	MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con RPM973-H11E2A

LAPIS Semiconductor RPM973-H11E2A	Parte RPM973-H11E2A	Prezzo RPM973-H11E2A	Distributore RPM973-H11E2A
RPM973-H11E2A tecnico	Azione RPM973-H11E2A	Inventario RPM973-H11E2A	Fornitore RPM973-H11E2A
Ordine online RPM973-H11E2A	Richiesta RPM973-H11E2A	Immagine RPM973-H11E2A	Immagine RPM973-H11E2A
RPM973-H11E2A pdf	Datasheet RPM973-H11E2A	Scheda tecnica RPM973-H11E2A	Scheda tecnica RPM973-H11E2A pdf
Scarica la scheda tecnica RPM973-H11E2A	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor RPM973-H11E2A	Kionix Inc. RPM973-H11E2A
Rohm Semiconductor RPM973-H11E2A			

Potresti essere anche interessato:

<p>RPM872-H7E2 Descrizione: RPM872-H7E2 ROHM SMD Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM8822A Descrizione: RPM8822A RPM TSSOP-8 Produttori: RPM Systems Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM871-H14E2 Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPM883-H12E4A Descrizione: RPM883-H12E4A ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM971-H14E3A Descrizione: MODULE IRDA 5MBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM872-H12E4 Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPM974-H16E4A Descrizione: RPM974-H16E4A ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPMD-0101 Descrizione: RPMD-0101 ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM871-E2 Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPMD-0101W1V Descrizione: RPMD-0101W1V ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM973-H16E4A Descrizione: MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPMS1401-H19E4A Descrizione: RECEIVER REMOTE CTRL MOD 40KHZ Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPM972-H14E3A1 Descrizione: RPM972-H14E3A1 ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM975-H16E4AG Descrizione: RPM975-H16E4AG ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM872-H14E2 Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPMS2381-H19E4AV Descrizione: RECEIVER REMOTE CTRL MOD 87.9KHZ Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM871-H7E2 Descrizione: RPM871-H7E2 ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM872-E4A Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPM974-H11E2A Descrizione: RPM974-H11E2A ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM975-H16E4A Descrizione: RPM975-H16E4A ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM960-H14E3 Descrizione: IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPM972-H14E3A Descrizione: MODULE IRDA 4MBPS 3V SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM882-H14E2A Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM975-H11E2A Descrizione: RPM975-H11E2A ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPMS1381-H19E4A Descrizione: RECEIVER REMOTE CTRL MOD 37.9KHZ Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM872-H14E2A Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM871-E4A Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RPM872-E2A Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM871-H14E2A Descrizione: MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RPM882-H7E2 Descrizione: IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong