




## 453

fabricante Numero di parte:	453
Produttore / Marca	MG Chemicals
Parte della descrizione:	DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 50'
Schede tecniche:	453(1).pdf 453(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

453 100% nuovi pezzi originali 1000 in magazzino, trova il prezzo 453, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 453 MG Chemicals con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 453: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

















### Le specifiche di 453

Numero di parte	453	Produttore / Marca	MG Chemicals
Serie	SuperWick, 400	Moisture Sensitivity Level (MSL)	Not Applicable
Descrizione dettagliata	Desolder Braid/Wick Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Static Dissipative (SD) Green 0.075" (1.91mm) 50' (15.24m)	Colore	Green
Digitare	Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free	Lunghezza	50' (15.24m)
Larghezza	0.075" (1.91mm)	Tipologia di prodotto	Braid/Wick
Protezione ESD	Static Dissipative (SD)	Altri nomi	473-1070
Quantità di magazzino	1000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Saldatori, dissaldanti, prodotti di rilavorazione &gt; Treccia dissaldante, stoppino, pompe</a>
Descrizione	DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 50'	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

### Parole chiave realizzate con 453

<a href="#">MG Chemicals 453</a>	<a href="#">Parte 453</a>	<a href="#">Prezzo 453</a>	<a href="#">Distributore 453</a>
<a href="#">453 tecnico</a>	<a href="#">Azione 453</a>	<a href="#">Inventario 453</a>	<a href="#">Fornitore 453</a>
<a href="#">Ordine online 453</a>	<a href="#">Richiesta 453</a>	<a href="#">Immagine 453</a>	<a href="#">Immagine 453</a>
<a href="#">453 pdf</a>	<a href="#">Datasheet 453</a>	<a href="#">Scheda tecnica 453</a>	<a href="#">Scheda tecnica 453 pdf</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica 453</a>	<a href="#">Produttore MG Chemicals</a>	<a href="#">MG Chemicals 453</a>	

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>603</b>  <b>Descrizione:</b> PROTO BOARD COPPER CLAD 5" X 3"  <b>Produttori:</b> MG Chemicals  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4532-401-LF</b>  <b>Descrizione:</b> 4532-401-LF brightk 1812  <b>Produttori:</b> brightk  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6900 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4532GM</b>  <b>Descrizione:</b> 4532GM AP SOP-8  <b>Produttori:</b> AP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>451</b>  <b>Descrizione:</b> DESOLDER BRAID ROSIN 0.025" 50'  <b>Produttori:</b> MG Chemicals  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4533</b>  <b>Descrizione:</b> 4533 SANYO SOP10  <b>Produttori:</b> SANYO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 30700 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4536</b>  <b>Descrizione:</b> 4536 RCA  <b>Produttori:</b> RCA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>506</b>  <b>Descrizione:</b> PROTO BOARD COPPER CLAD 6" X 4"  <b>Produttori:</b> MG Chemicals  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4532M</b>  <b>Descrizione:</b> 4532M AP SOP-8.  <b>Produttori:</b> AP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 90100 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4532AA</b>  <b>Descrizione:</b> 4532AA PHI SOP8S  <b>Produttori:</b> PHI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4534</b>  <b>Descrizione:</b> 4534 ANAGO SOP-8  <b>Produttori:</b> ANAGO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4532A</b>  <b>Descrizione:</b> 4532A SSI SOP-8  <b>Produttori:</b> SSI Technologies, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>443</b>  <b>Descrizione:</b> DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 25"  <b>Produttori:</b> MG Chemicals  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DFE201610E-2R2=P2</b>  <b>Descrizione:</b> DFE201610E-2R2=P2 TOKO 2016  <b>Produttori:</b> TOKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ZL88601</b>  <b>Descrizione:</b> ZL88601 ZARLINK QFN64  <b>Produttori:</b> ZARLINK  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>SI7212DN-T1-E3</b>  <b>Descrizione:</b> MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8  <b>Produttori:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4538</b>  <b>Descrizione:</b> 4538 TI DIP-16  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4531</b>  <b>Descrizione:</b> BUSS FUSEBLOCK  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>555</b>  <b>Descrizione:</b> PROTO BOARD COPPER CLAD 12X12"  <b>Produttori:</b> MG Chemicals  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4538BP</b>  <b>Descrizione:</b> 4538BP NXP DIP  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>453</b>  <b>Descrizione:</b> DESOLDER BRAID ROSIN 0.075" 50'  <b>Produttori:</b> MG Chemicals  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4538B</b>  <b>Descrizione:</b> 4538B CET DIP-16P  <b>Produttori:</b> CET  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4533C</b>  <b>Descrizione:</b> 4533C AP SOP-8  <b>Produttori:</b> AP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>453</b>  <b>Descrizione:</b> BOARD EVAL ONBOARD SMD GPS  <b>Produttori:</b> ProAnt  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>453</b>  <b>Descrizione:</b> OUTPUT SHAFT ASSEMBLY  <b>Produttori:</b> Greenlee Communications  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4532</b>  <b>Descrizione:</b> BUSS FUSEBLOCK  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>453</b>  <b>Descrizione:</b> ROUND SPACER #10 PHENOLIC 1/4"  <b>Produttori:</b> Keystone Electronics Corp.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4539</b>  <b>Descrizione:</b> 4539 TOS  <b>Produttori:</b> TOS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>630</b>  <b>Descrizione:</b> PROTO BOARD COPPER CLAD 12X8"  <b>Produttori:</b> MG Chemicals  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>4532-122K</b>  <b>Descrizione:</b> 4532-122K 4532  <b>Produttori:</b> Original  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>C5750CH2J104J280KC</b>  <b>Descrizione:</b> CAP CER 0.1UF 630V CH 2220  <b>Produttori:</b> TDK-Lambda Americas, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <a href="#">RFQ</a></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong