



**AD8313ARMZ**

fabbricante Numero di parte:	AD8313ARMZ
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP
Schede tecniche:	AD8313ARMZ.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**AD8313ARMZ** 100% nuovi pezzi originali 800 in magazzino, trova il prezzo AD8313ARMZ, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD8313ARMZ ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD8313ARMZ: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)



























**Le specifiche di AD8313ARMZ**

Numero di parte	AD8313ARMZ	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	AD8313	Contenitore / involucro	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
imballaggio	Tube	Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP
Descrizione dettagliata	RF Detector IC RADAR, 802.11/WiFi, 8.2.16/WiMax, Wireless LAN 100MHz ~ 2.5GHz -65dBm ~ 0dBm ±1dB 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Frequenza	100MHz ~ 2.5GHz
Corrente - Alimentazione	13.7mA	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Input Range	-65dBm ~ 0dBm	Precisione	±1dB
Tipo RF	RADAR, 802.11/WiFi, 8.2.16/WiMax, Wireless LAN	Quantità di magazzino	800 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Rivelatori RF</a>	Descrizione	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con AD8313ARMZ**

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8313ARMZ	Parte AD8313ARMZ	Prezzo AD8313ARMZ	Distributore AD8313ARMZ
AD8313ARMZ tecnico	Azione AD8313ARMZ	Inventario AD8313ARMZ	Fornitore AD8313ARMZ
Ordine online AD8313ARMZ	Richiesta AD8313ARMZ	Immagine AD8313ARMZ	Immagine AD8313ARMZ
AD8313ARMZ.pdf	Datasheet AD8313ARMZ	Scheda tecnica AD8313ARMZ	Scheda tecnica AD8313ARMZ.pdf
Scarica la scheda tecnica AD8313ARMZ	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8313ARMZ	AD AD8313ARMZ
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8313ARMZ	Analog Devices Inc. AD8313ARMZ	Analog Devices, Inc. AD8313ARMZ	

**Potresti essere anche interessato:**

 <p><b>AD8314ARMZ-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8312ACBZ-P2</b> Descrizione: AD8312ACBZ-P2 AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8310ARMZ-REEL</b> Descrizione: AD8310ARMZ-REEL AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8314ACP-WP</b> Descrizione: AD8314ACP-WP ADI LFCSP Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8310ARMZ-REEL7</b> Descrizione: IC AMP LOGARITHMIC 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8310ARMZ</b> Descrizione: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>AD8314ACP-REEL7</b> Descrizione: AD8314ACP-REEL7 AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8314ARMZ(J5A)</b> Descrizione: AD8314ARMZ(J5A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8314ARMZ-REEL</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8314ARM-REEL</b> Descrizione: AD8314ARM-REEL ADI MSOP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8313ARM(J1A)</b> Descrizione: AD8313ARM(J1A) AD MSOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8313ARM-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>AD830JR</b> Descrizione: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD830JRZ</b> Descrizione: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8313ARM-REEL</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>AD8314ARM-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8312ACBZ-P7</b> Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-3.5GHZ 6CSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8310ARM</b> Descrizione: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>AD830JRZ-REEL7</b> Descrizione: AD830JRZ-REEL7 AD SOP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8314ARM</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ACPZ</b> Descrizione: AD8314ACPZ ADI LFCSP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>AD830JRZ-R7</b> Descrizione: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8314ACPZ-REEL7</b> Descrizione: AD8314ACPZ-REEL7 ADI LFCSP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8314ARMZ</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>AD8314ARM(J5A)</b> Descrizione: AD8314ARM(J5A) AD MSOP-8P Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8313ARM</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD830ARZ-REEL7</b> Descrizione: IC AMP VIDEO DIFF HS 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>AD8314ACPZ-RL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.7GHZ 8CSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8313ARMZ-REEL7</b> Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8315ACP-REEL</b> Descrizione: AD8315ACP-REEL AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong