


IMAGE NOT AVAILABLE


LM81CIMTX-3

fabbricante Numero di parte:	LM81CIMTX-3
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LM81CIMTX-3 100% nuovi pezzi originali 7500 disponibili, trova prezzi LM81CIMTX-3, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM81CIMTX-3 con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM81CIMTX-3: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LM81CIMTX-3

Numero di parte	LM81CIMTX-3	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.8 V ~ 3.8 V	Topologia	ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Control, Register Bank
Contenitore dispositivo fornitore	24-TSSOP	Serie	-
Tipo sensore	Internal and External	Temperatura di rilevazione	-40°C ~ 125°C
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo di uscita	2-Wire SMBus	Fan di uscita	Yes
allarme di uscita	Yes	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Funzione	Hardware Monitor	Descrizione dettagliata	Hardware Monitor -40°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP
Numero di parte base	LM81	Precisione	±3°C(Max)
Quantità di magazzino	7500 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-gestione termica
Descrizione	IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con LM81CIMTX-3

LM81CIMTX-3	LM81CIMTX-3 parte	LM81CIMTX-3 Prezzo	Distributore LM81CIMTX-3
LM81CIMTX-3 tecnico	Stock LM81CIMTX-3	Inventario LM81CIMTX-3	LM81CIMTX-3 Fornitore
Ordine online LM81CIMTX-3	LM81CIMTX-3 Richiesta	Immagine LM81CIMTX-3	Immagine LM81CIMTX-3
LM81CIMTX-3 pdf	Scheda tecnica LM81CIMTX-3	Scheda tecnica LM81CIMTX-3	LM81CIMTX-3 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM81CIMTX-3	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>LM81CIM-3 Descrizione: LM81CIM-3 NS TSSOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81CMT-3/NOPB Descrizione: IC MONITOR SYS HARDWAR 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8207MT Descrizione: IC BUFFER+VCOM+VREF 18CH 48TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2831 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8207MTX Descrizione: N/A Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8261MM Descrizione: NS MSOP-8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2826 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8262MMX/NOPB Descrizione: IC OPAMP GP 24MHZ RRO 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM81B1MT-3 Descrizione: LM81B1MT-3 TI TSSOP-24 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2872 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81B1MTX-3 Descrizione: IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8272MM/NOPB Descrizione: IC OPAMP GP 15MHZ RRO 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2776 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8262MMX Descrizione: IC OPAMP GP 24MHZ RRO 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8262MM Descrizione: IC OPAMP GP 24MHZ RRO 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81B1MT-3 Descrizione: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM810M3X-4.63/NOPB Descrizione: IC CIRC RESET 3PIN MCRO SOT23-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8261M5X/NOPB Descrizione: IC OPAMP GP 1-CIRCUIT SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8262MM/NOPB Descrizione: IC OPAMP GP 24MHZ RRO 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8262MM NOPB Descrizione: LM8262MM NOPB NS MSOP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2785 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8261M5X Descrizione: IC OPAMP GP 1-CIRCUIT SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81B1MT-3/NOPB Descrizione: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8261M5 Descrizione: IC OPAMP GP 1-CIRCUIT SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2605 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81B1MTX-3/NOPB Descrizione: LM81B1MTX-3/NOPB TI TSSOP-24 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2873 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM810M3X-4.00/NOPB Descrizione: IC CIRC RESET 3PIN MCRO SOT23-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM810M3X-4.38 Descrizione: IC CIRCUIT RESET MCRO SOT23-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81CIMTX-3/NOPB Descrizione: IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81CMT-3 Descrizione: IC MONITOR SYS HARDWAR 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8261M5/NOPB Descrizione: IC OPAMP GP 1-CIRCUIT SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM810M3X-4.38/NOPB Descrizione: LM810M3X-4.38/NOPB 量大可定NSC SOT23-3 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM810M3X-4.63 Descrizione: IC CIRC RESET 3PIN MCRO SOT23-3 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8272MM Descrizione: IC OPAMP GP 15MHZ RRO 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81BIUT-3 Descrizione: LM81BIUT-3 TI TSSOP-24 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM81B1MTX-3/NOPB Descrizione: IC MPU SYSTEM HDWR MON 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong