



B72590D0050A060

fabbricante Numero di parte:	B72590D0050A060
Produttore / Marca	EPCOS
Parte della descrizione:	VARISTOR 6.4V 10A 0402
Schede tecniche:	B72590D0050A060.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 33000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

B72590D0050A060 100% nuovi pezzi originali 33000 in magazzino, trova il prezzo B72590D0050A060, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista B72590D0050A060 EPCOS con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFO B72590D0050A060: Info@IC-Components.com

Le specifiche di B72590D0050A060

Numero di parte	B72590D0050A060	Produttore / Marca	EPCOS
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	0402 (1005 Metric)	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount, MLCV	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)
Descrizione dettagliata	10A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0402 (1005 Metric)	Capacità @ Frequenza	180pF @ 1kHz
Numero di circuiti	1	Tensione Varistor (Min)	6.4V
Corrente - Surge	10A	Energia	-
Massime cc	5.6V	Altri nomi	495-3418-6
Quantità di magazzino	33000 pcs Stock	Categoria	Protezione del circuito > Televisori-varistori, Movs
Descrizione	VARISTOR 6.4V 10A 0402	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con B72590D0050A060

EPCOS B72590D0050A060	Parte B72590D0050A060	Prezzo B72590D0050A060	Distributore B72590D0050A060
B72590D0050A060 tecnico	Azione B72590D0050A060	Inventario B72590D0050A060	Fornitore B72590D0050A060
Ordine online B72590D0050A060	Richiesta B72590D0050A060	Immagine B72590D0050A060	Immagine B72590D0050A060
B72590D0050A060 pdf	Datasheet B72590D0050A060	Scheda tecnica B72590D0050A060	Scheda tecnica B72590D0050A060 pdf
Scarica la scheda tecnica B72590D0050A060	Produttore EPCOS	EPCOS B72590D0050A060	EPCOS Inc B72590D0050A060
EPCOS (TDK) B72590D0050A060			

Potresti essere anche interessato:

<p>B72540V600K62 Descrizione: B72540V600K62 EPCOSTDK SMD Produttori: EPCOSTDK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72580-V950-S172 Descrizione: B72580-V950-S172 EPCOS 1812L Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72580V300K62 Descrizione: B72580V300K62 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72540V1140S262 Descrizione: VARISTOR 22V 1.2KA 2220 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590T140L60V7 Descrizione: B72590T140L60V7 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 260000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590T140L60 Descrizione: B72590T140L60 EPCOS O402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 740000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72590D50H160 Descrizione: B72590D50H160 EPCOS SMD0402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72542V1140S262 Descrizione: VARISTOR 22V 1.2KA 2220 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72580E140K62 Descrizione: B72580E140K62 EPCOSTDK SMD Produttori: EPCOSTDK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72590T140L960V27 Descrizione: B72590T140L960V27 EPCOS 10kreeel Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590D0050H160 Descrizione: VARISTOR 150V 0402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590T140L60V39 Descrizione: B72590T140L60V39 EPCOS 0402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72590D 50H160 Descrizione: B72590D 50H160 EPCOS 402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 70000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590D0200H060 Descrizione: VARISTOR Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590D50A60 Descrizione: B72590D50A60 SMD 1406 Produttori: SMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72580T6750K 72V9 Descrizione: B72580T6750K 72V9 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590T140L960V29 Descrizione: B72590T140L960V29 EPCOS 402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72540V3140S272 Descrizione: VARISTOR 22V 1.2KA 2220 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72580V3140S272 Descrizione: VARISTOR 22V 800A 1812 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590T0140L060 Descrizione: VARISTOR 23.5V 20A 0402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590D0150H060 Descrizione: VARISTOR 23V 0402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72590T140L60-14V Descrizione: B72590T140L60-14V EPCOS 0402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72580T40M62V9 Descrizione: B72580T40M62V9 EPCOSTDK SMD Produttori: EPCOSTDK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590T170S170V27 Descrizione: B72590T170S170V27 EPCOS 0402- Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72540V170K62 Descrizione: B72540V170K62 EPCOSTDK SMD Produttori: EPCOSTDK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590D50H160V7 Descrizione: B72590D50H160V7 EPCOS 0402 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72540V350K62 Descrizione: B72540V350K62 EPCOS 2220 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B72542V3140S272 Descrizione: VARISTOR 22V 1.2KA 2220 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72590P5050S170V20 Descrizione: B72590P5050S170V20 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B72540V140K62 Descrizione: B72540V140K62 EPCOS 2220 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong