



RX-4045NB:AA3

fabricante Numero di parte:	RX-4045NB:AA3
Produttore / Marca	Epson
Parte della descrizione:	IC RTC CLK/CALENDAR SPI 22-SON
Schede tecniche:	RX-4045NB:AA3(1).pdf RX-4045NB:AA3(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

RX-4045NB:AA3 100% nuovi pezzi originali 500 in magazzino, trova il prezzo RX-4045NB:AA3, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista RX-4045NB:AA3 Epson con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ RX-4045NB:AA3: Info@IC-Components.com































Le specifiche di RX-4045NB:AA3

Numero di parte	RX-4045NB:AA3	Produttore / Marca	Epson
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	22-LDFDN	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	22-SON (5x6)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar SPI 22-LDFDN
Digitare	Clock/Calendar	Caratteristiche	Alarm, Leap Year
Interfaccia	SPI	Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 5.5 V
Dimensione della memoria	-	Formato orario	HH:MM:SS (12/24 hr)
Formato data	YY-MM-DD-dd	Tensione di alimentazione - Batteria	-
Corrente - Timer (Max)	1.2µA ~ 1.8µA @ 3V ~ 5V	Altri nomi	SER3769DKR
Quantità di magazzino	500 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Orologio/Timing-orologi in tempo reale
Descrizione	IC RTC CLK/CALENDAR SPI 22-SON	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con RX-4045NB:AA3

Epson RX-4045NB:AA3	Parte RX-4045NB:AA3	Prezzo RX-4045NB:AA3	Distributore RX-4045NB:AA3
RX-4045NB:AA3 tecnico	Azione RX-4045NB:AA3	Inventario RX-4045NB:AA3	Fornitore RX-4045NB:AA3
Ordine online RX-4045NB:AA3	Richiesta RX-4045NB:AA3	Immagine RX-4045NB:AA3	Immagine RX-4045NB:AA3
RX-4045NB:AA3 pdf	Datasheet RX-4045NB:AA3	Scheda tecnica RX-4045NB:AA3	Scheda tecnica RX-4045NB:AA3 pdf
Scarica la scheda tecnica RX-4045NB:AA3	Produttore Epson	Epson RX-4045NB:AA3	Epson Company RX-4045NB:AA3
Epson Electronics America Inc-Semiconductor Div RX-4045NB:AA3			

Potresti essere anche interessato:

 RX-8025SA AC Descrizione: RX-8025SA AC EPSON SOP Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8564LC Descrizione: RX-8564LC EPSON TSSOP-12 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025T/UB Descrizione: RX-8025T/UB EPSON SOP Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 RX-8025A Descrizione: RX-8025A EPSON SOP14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025SA-AA0 Descrizione: RX-8025SA-AA0 EPSON SOP14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-4581NB Descrizione: RX-4581NB EPSON SON Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 RX-4574SG Descrizione: RX-4574SG EPSON TSSOP16 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-4571NB:B3 PURE SN Descrizione: IC RTC CLK/CALENDAR SER 22-SON Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-4571NB B Descrizione: RX-4571NB B EPSON SOJ Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 RX-4571LCB Descrizione: RX-4571LCB EPSON SMD Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025T Descrizione: RX-8025T EPSON SOP14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-4571SA A Descrizione: RX-4571SA A EPSON SOP14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 RX-4045SA AA Descrizione: RX-4045SA AA EPSON SOP14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-4581NB:B LF/HF Descrizione: RX-4581NB:B LF/HF EPSON SON Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025T/R8025T Descrizione: RX-8025T/R8025T EPSON SOP14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 RX-8025SAAC Descrizione: RX-8025SAAC EPSON SOP Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 29500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-4045NB Descrizione: RX-4045NB EPSON SMD Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025AC Descrizione: RX-8025AC EPSON SOP Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 RX-4574LC Descrizione: RX-4574LC Epson TSSOP12 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025T UC Descrizione: RX-8025T UC EPSON SOP-14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025T/UC Descrizione: RX-8025T/UC EPSON SOP Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 RX-4581NB:B LF Descrizione: RX-4581NB:B LF EPSON SON22 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8564CF B Descrizione: RX-8564CF B EPSON SOJ Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-4045SAAA Descrizione: RX-4045SAAA EPSON SOP14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 RX-4571NB Descrizione: RX-4571NB EPSON SOP-20 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-4571LC Descrizione: RX-4571LC EPSON SOJ12 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025T UB Descrizione: RX-8025T UB EPSON SOP-14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE  RX-4571SA:B Descrizione: RX-4571SA:B SEIKOEPSO SOP14 Produttori: SEIKOEPSO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8564CF Descrizione: RX-8564CF EPSON SMD Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 RX-8025SA Descrizione: RX-8025SA EPSON SOP-14 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong