


MAX3243EAI

fabbricante Numero di parte:

Produttore / Marca

Parte della descrizione:

Schede tecniche:

Stato Lead senza piombo / RoHS:

Condizione di scorta:

Nave da:

Modo di spedizione:

MAX3243EAI

Maxim Integrated

IC TXRX RS232 120KBPS SD 28-SSOP

 MAX3243EAI(1).pdf
 MAX3243EAI(2).pdf

 Contiene piombo / RoHS non conforme

Nuovo originale, pezzi di ricambio 2817 disponibili.

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MAX3243EAI 100% nuovi pezzi originali 2817 disponibili, trova prezzi MAX3243EAI, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista MAX3243EAI Maxim Integrated con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ MAX3243EAI: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MAX3243EAI

Numero di parte	MAX3243EAI	Produttore / Marca	Maxim Integrated
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 5.5 V	Digitare	Transceiver
Contentitore dispositivo fornitore	28-SSOP	Serie	-
Isteresi ricevente	300mV	Protocollo	RS232
imballaggio	Tube	Contentitore / involucro	28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di driver / ricevitori	3/5
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
doppio	Full	Descrizione dettagliata	3/5 Transceiver Full RS232 28-SSOP
Data Rate	120Kbps	Numero di parte base	MAX3243
Quantità di magazzino	2817 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-driver, ricevitori, ricetrasmittitori
Descrizione	IC TXRX RS232 120KBPS SD 28-SSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con MAX3243EAI

Maxim Integrated MAX3243EAI	MAX3243EAI parte	MAX3243EAI Prezzo	Distributore MAX3243EAI
MAX3243EAI tecnico	Stock MAX3243EAI	Inventario MAX3243EAI	MAX3243EAI Fornitore
Ordine online MAX3243EAI	MAX3243EAI Richiesta	Immagine MAX3243EAI	Immagine MAX3243EAI
MAX3243EAI pdf	Scheda tecnica MAX3243EAI	Scheda tecnica MAX3243EAI	MAX3243EAI pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica MAX3243EAI	Maxim Integrated Produttore	Maxim Integrated MAX3243EAI	

Potresti essere anche interessato:

 MAX3243ECAI+ Descrizione: IC TXRX RS232 250KBPS SD 28-SSOP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CPWR Descrizione: IC RS232 MLTCH DRVR/RCVR 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243EC Descrizione: MAX3243EC T热类 SSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2603 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECAI-T Descrizione: MAX3243ECAI-T MAXMIM SSOP Produttori: MAXMIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECPW Descrizione: IC RS232 3V-5.5V DRVR 28-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MAX3243EAI+T Descrizione: IC TXRX RS-232 W/SHTDWN 28SSOP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MAX3243ECAI Descrizione: IC TXRX RS232 250KBPS SD 28-SSOP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MAX3243CUI Descrizione: IC TXRX RS232 TRUE SHTDN 28TSSOP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECRHBR Descrizione: IC RS232 3V-5.5V DRVR 32-VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CUI-T Descrizione: MAX3243CUI-T MAXIM TSSOP28 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2854 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CBD Descrizione: Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2863 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CDWR Descrizione: IC RS232 MULTCH DRVR/RCVR 28SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2657 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MAX3243CUI+ Descrizione: IC TXRX RS-232 W/SHTDWN 28TSSOP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CDBG4 Descrizione: IC RS232 MULTCH DRVR/RCVR 28SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2868 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECAI-TG068 Descrizione: MAX3243ECAI-TG068 MAX SSOP28 Produttori: MAX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CPWRG4 Descrizione: IC RS232 MULTCH DRVR/RX 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2787 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECDBR Descrizione: IC RS232 3V-5.5V DRVR 28-SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CDBR SSOP28 Descrizione: MAX3243CDBR SSOP28 TI SSOP28 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CDB Descrizione: IC RS232 MULTCH DRVR/RCVR 28SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243E Descrizione: MAX3243E MAXIM TSSOP-28 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2813 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MAX3243CWI Descrizione: IC TXRX RS232 TRUE SHTDN 28-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2857 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CDBR Descrizione: IC RS232 MULTCH DRVR/RCVR 28SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CPW Descrizione: IC RS232 MLTCH DRVR/RCVR 28TSSOP Produttori: IC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MAX3243ECAI+T Descrizione: IC TXRX RS-232 W/SHTDWN 28SSOP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECJ Descrizione: MAX3243ECJ MAXIM QFN Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECUI Descrizione: MAXIM TSSOP28 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2687 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECA Descrizione: MAX3243ECA MAXIM SSOP28 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECPWR Descrizione: IC RS232 3V-5.5V DRVR 28-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243ECDB Descrizione: IC RS232 3V-5.5V DRVR 28-SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2816 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  MAX3243CDBRG4 Descrizione: IC RS232 MULTCH DRVR/RCVR 28SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2846 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ


IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong